



Informe de Evaluación del Edificio

Censo de edificios objeto de inspección en 2016
YECLA

Código de parcela	Dirección	Año de construcción	Uso característico	Motivo de inclusión
DD120270084512 (1)	DS DISEMINADOS, 43, 111-100	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
001301200XH67E (1)	DS DISEMINADOS, 0, 109-325	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3160912XH6736A (1)	CL RASILLO, 4	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3361005XH6736A (1)	AV LIBERTAD, 8	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3361017XH6736A (1)	AV LIBERTAD, 32	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3459207XH6735G (1)	AV PAZ, 79	1947	Residencial Vivienda	Antigüedad
3560001XH6736B (1)	AV PAZ, 61 A	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3758011XH6735H (1)	CL SANTA BARBARA, 17	1935	Residencial Vivienda	Antigüedad
3758027XH6735H (1)	CL SAN FELIPE, 32	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3758027XH6735H (2)	CL SAN FELIPE, 34	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3758035XH6735H (1)	CL SAN FELIPE, 50	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3758062XH6735H (1)	CL JUMILLA, 13	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3760008XH6736B (1)	CL COLON, 108	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad
3760009XH6736B (1)	CL COLON, 110	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3856428XH6735F (1)	CL PINTOR AGUIRRE, 43	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3856814XH6735F (1)	CL PINTOR AGUIRRE, 50	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3856822XH6735F (1)	CL PUERTO RICO, 39	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3857002XH6735F (1)	CL FILIPINAS, 7, CL PUERTO RICO 22	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3858004XH6735H (1)	CL SANTA BARBARA, 7	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3858010XH6735H (1)	CL PINTOR AGUIRRE, 16	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3858011XH6735H (1)	CL PINTOR AGUIRRE, 18	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859011XH6735H (1)	CL JUAN ORTUÑO, 72, 70	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859415XH6735H (1)	CL COLON, 62	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859423XH6735H (1)	CL COLON, 7 8	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859424XH6735H (1)	CL COLON, 80	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859425XH6735H (1)	CL COLON, 82	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859426XH6735H (1)	CL COLON, 84	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3859427XH6735H (1)	CL COLON, 86	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3954901XH6735D (1)	CL SANTO CRISTO, 29, 31; CL FUENSANTA 1, 3	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3955118XH6735F (1)	CL QUEVEDO, 51, 53	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3956003XH6735F (1)	CL AFRICA, 5	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3956011XH6735F (1)	CL TETUAN, 10	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3956505XH6735F (1)	CL CARNICERIA, 4	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
3956932XH6735F (1)	CL QUEVEDO, 25, 27	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3957707XH6735F (1)	CL BLAS IBAÑEZ, 18	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
3957710XH6735F (1)	CL CASTILLO, 19	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4054206XH6745C (1)	CL IGLESIA, 16	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4059732XH6745G (1)	CL COLON, 54	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad
4155914XH6745E (1)	CL PARRAS, 31	1941	Residencial Vivienda	Antigüedad
4156014XH6745E (1)	CL MORERA, 30	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4157001XH6745E (1)	CL NIÑO JESUS, 9	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad



Informe de Evaluación del Edificio

Censo de edificios objeto de inspección en 2016

YECLA

4157006XH6745E (1)	CL MARTINEZ CORBARAN, 10	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4158008XH6745G (1)	CL MIGUEL GOLF, 5	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4159006XH6745G (1)	CL PASCUAL AMAT, 11	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4159304XH6745G (1)	CL ALFARERIA, 6	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4160406XH6746A (1)	CL CARMEN, 4	1942	Residencial Vivienda	Antigüedad
4160507XH6746A (1)	CL SAN ROQUE, 14	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad
4160508XH6746A (1)	CL SAN ROQUE, 16	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4256006XH6745E (1)	CL CORREDERA LA, 34	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4256010XH6745E (1)	CL JABONERIA, 6	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4256615XH6745E (1)	CL CORREDERA LA, 25	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4256912XH6745E (1)	CL HOSPITAL, 25	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4257001XH6745E (1)	PZ PURISIMA, 2	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4257012XH6745E (1)	CL HOSPITAL, 11	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4258202XH6745G (1)	CL SAN PASCUAL, 4	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad
4259002XH6745G (1)	PZ CONSTITUCION, 6	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4355014XH6745E (1)	CL SAN CRISTOBAL, 68	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4356704XH6745E (1)	CL HOSPITAL, 45	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4357014XH6745E (1)	CL ESPAÑA, 23	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4357016XH6745E (1)	CL ESPAÑA, 19	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4357019XH6745E (1)	CL ESPAÑA, 13	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4357021XH6745E (1)	CL ESPAÑA, 9	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4358015XH6745G (1)	CL SAN ANTONIO, 23	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4358613XH6745G (1)	CL SAN JOSE, 25	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4358619XH6745G (1)	CL SAN JOSE, 13	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4452015XH6745A (1)	CL SAN VICENTE, 3	1942	Residencial Vivienda	Antigüedad
4455432XH6745E (1)	CL MIGUEL PALAO, 5, CRUZ DE PIEDRA 1	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4458031XH6745G (1)	CL SAN JOSE, 43	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4458032XH6745G (1)	CL SAN JOSE, 41	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4458033XH6745G (1)	CL SAN JOSE, 39	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4459014XH6745G (1)	CL SAN PASCUAL, 23 B	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4459812XH6745G (1)	CL SAN RAMON, 35	1935	Residencial Vivienda	Antigüedad
4460018XH6746A (1)	CM REAL, 7	1936	Residencial Vivienda	Antigüedad
4552206XH6745B (1)	CL ALCALDE JUAN SPUCHE, 47	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4553051XH6745D (1)	CL CONCEPCION, 45	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad
4557013XH6745F (1)	CL SAN ANTONIO, 63	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4559028XH6745H (1)	CL SAN RAMON, 49	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4559029XH6745H (1)	CL SAN RAMON, 47	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4649103XH6744H (1)	CL MIGUEL PUCHE BT, 56	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4649104XH6744H (1)	CL MIGUEL PUCHE BT, 60, 58	1942	Residencial Vivienda	Antigüedad
4656003XH6745F (1)	CL MAESTRO MORA, 6 B	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4656415XH6745F (1)	CL MAESTRO MORA, 31	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4656416XH6745F (1)	CL MAESTRO MORA, 29	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4656417XH6745F (1)	CL MAESTRO MORA, 27	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad



Informe de Evaluación del Edificio

Censo de edificios objeto de inspección en 2016
YECLA

4658822XH6745H (1)	CL SAN RAMON, 79	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4752011XH6745B (1)	CL TRINQUETE, 32	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4753812XH6745D (1)	CL CRUZ DE PIEDRA, 94	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4753819XH6745D (1)	CL MAESTRO YUSTE, 17	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4753829XH6745D (1)	CL ZAPLANA, 13	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4756416XH6745F (1)	CL HISTORIADOR MIGUEL ORTUÑO, 49	1935	Residencial Vivienda	Antigüedad
4757030XH6745F (1)	CL HISTORIADOR MIGUEL ORTUÑO, 43	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
4757055XH6745F (1)	CL RAMBLA, 30	1947	Residencial Vivienda	Antigüedad
4758537XH6745H (1)	AV LITERATO AZORIN, 15	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4853805XH6745D (1)	AV PABLO PICASSO, 86	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4853816XH6745D (1)	CL CRUZ DE PIEDRA, 125	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4856014XH6745F (1)	CL MAESTRO MORA, 67	1947	Residencial Vivienda	Antigüedad
4953008XH6745D (1)	AV PABLO PICASSO, 118	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4956019XH6745F (1)	CL HISTORIADOR MIGUEL ORTUÑO, 61	1940	Residencial Vivienda	Antigüedad
4957020XH6745F (1)	CL SAN RAMON, 155	1930	Residencial Vivienda	Antigüedad
5055005XH6755E (1)	CL HISTORIADOR MIGUEL ORTUÑO, 122	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad
5055006XH6755E (1)	CL HISTORIADOR MIGUEL ORTUÑO, 124	1945	Residencial Vivienda	Antigüedad