



Informe de Evaluación del Edificio

Censo de edificios objeto de inspección en 2019

YECLA

Código de parcela	Dirección	Año de construcción	Uso característico	Motivo de inclusión
3956530XH6735F (1)	CL ROSA, 35	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4060901XH6746A (1)	CL SAN LUIS, 4, 2 ESQ. CL HUERTOS 39	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4459005XH6745G (1)	CL SAN RAMON, 24	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4459020XH6745G (1)	CL SAN PASCUAL, 11, CL SAN RAMÓN 20	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4554308XH6745D (1)	AV PABLO PICASSO, 24	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4554505XH6745D (1)	CL CRUZ DE PIEDRA, 48	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4659008XH6745H (1)	CM REAL, 77	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4754019XH6745D (1)	CL CRUZ DE PIEDRA, 89	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad
4852415XH6745B (1)	CL MAESTRO YUSTE, 53	1964	Residencial Vivienda	Antigüedad